

出来川の越流堤決壊による洪水の被害調査

平成 24 年 7 月 24 日

行財政・議会活性化調査特別委員会

災害日時 平成 24 年 5 月 4 日（金） 午前 9 時 30 分発生

調査者 1 藤田洋一委員、2 山岸三男委員、3 橋本四郎委員、4 赤坂芳則委員
5 我妻 薫委員、7 櫻井功紀委員、8 武者美太郎委員、10 平吹俊雄委員
11 梁川慶一委員、12 村松秀雄委員、13 千葉一男委員、14 福田淑子委員
15 吉田眞悦委員長、9 大橋昭太郎副委員長、16 相澤清一議長

随行者 伊藤弘子議会事務局長、佐藤俊幸事務局次長、澤村拓也事務局主事

調査日時及び調査箇所

調査日時	調査箇所（NO）
平成 24 年 5 月 6 日（日） 午後 1 時 00 分から 午後 3 時 05 分まで	1 定川左岸堤防（名鱈沼） 2 勝村道路陥没箇所（鳥谷坂地区） 3 出来川越流堤決壊箇所（涌谷町）

被災状況

床下浸水 3 戸

冠水農地 2 3 3 . 0 h a（涌谷町、石巻市の農地も含む）

1 定川左岸堤防（名鰭沼） 【写真 N01～3】

NO	状況	備考
1	冠水した名鰭地区の水田	
2	緊急排水工事の施工中	
3		
確認	緊急排水工事の作業中	

2 勝村道路陥没箇所（鳥谷坂地区） 【写真 N04～5】

NO	状況	備考
4		
5	陥没箇所は仮復旧済み	
確認	道路の陥没箇所は仮復旧済み	

3 出来川越流堤決壊箇所（涌谷町） 【写真 N06～11】

NO	状況	備考
6		
7		
8	仮復旧作業中	
9	越流堤付近の堤防決壊（約 20 m）	
10		
11		
確認	応急復旧工事施工中	

1 定川左岸堤防（名鱒沼）



N01

冠水した名鱒地区の水田



N02

緊急排水工事箇所



N03

定川より出来川方面

2 勝村道路陥没箇所（鳥谷坂地区）



N04

陥没箇所より南西方向



N05

陥没箇所より鳥谷坂方面

3 出来川越流堤決壊箇所（涌谷町）



N06

出来川右岸堤防



N07

出来川堤防より南郷方面



N08

仮復旧のようす



N09

越流堤決壊部分



N010

決壊箇所付近の水田



N011

決壊箇所より南東方向